

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs-rm@moris.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «А»

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Саранск

(место составления акта)

"09" апреля 2018 г.

(дата составления акта)

12 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 16

По адресу/адресам: г. Саранск: ул. Веселовского, 3

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору Бухарова Геннадия Юрьевича № 16 от 12.03.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия «Саранский строительный техникум»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«20» 03 2018г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа

«26» 03 2018г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«03» 04 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«09» 04 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Ведяйкин С.М. 13.03.2018 в 11 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: Ризаева Татьяна Викторовна-начальник отделения (Пролетарского района) отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия - государственный инспектор г.о. Саранск Республики Мордовия по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ведяйкин Сергей Михайлович-директор ГБПОУ РМ «ССТ».

Вовненко Юрий Васильевич-заместитель директора по АХЧ ГБПОУ РМ «ССТ» (лицо ответственное за пожарную безопасность по приказу №36/1 от 15.04.2017г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

-выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Лица допустившие нарушения
Учебный корпус № 1			
1	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дублирования сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны) не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности или специальных технических условий (отсутствует проектная документация).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.10 ст. 83; ч.1, ч.3, ч.4, ч.7 ст. 84; ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.61	Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.
2	Речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 3-ем этаже (левое крыло) установлен вплотную к потолку	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5, ст. 84; ч.3 ст.4; СП 3.13130.2009 п.4.4; НПБ 104-03 п. 3.17	Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.
3	В помещении персонала, ведущего круглосуточное дежурство отсутствует аварийное освещение.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ст. 83; ч.3 ст.4; СП 5.13130.2009 п.13.14.12; НПБ 88-2001 п. 12.55	Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.
4	Не осуществляется дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (находится не в рабочем состоянии)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.7, ст. 83 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	Саранское ГО ВДПО

		Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п.61	
5	Двери эвакуационных выходов со 2-го этажа (правое крыло) и 3-его этажа (правое крыло) установлены без приспособлений для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5 СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.
6	Пожарные шкафы (ПК-№6 и ПК-№9) выполнены из горючего материала (из дерева).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ч.4 ст. 107; ч.3 ст.4; НПБ 151-2000 п.3.5*, п.3.6, п.4.1	Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.
7	Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой в коридор открывается не по ходу эвакуации.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5; ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 п.4.2.6	Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.
8	Не подвергнута эксплуатационным испытаниям металлическая маршевая пожарная лестница, ведущая наружу из фойе спортивного зала.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п.24	Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.
9	Складское помещение для хранения спортивного инвентаря не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа (дверь в складском помещениях выполнена с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1; ч.1 п.1, п.2 ст.6, ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.3 ст.4; СП 4.13130.2013 п.5.6.4	Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.
10	Помещение пищеблока не выделено противопожарной стеной не ниже 2-го типа (дверь в помещение пищеблока выполнена с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 2 п.1 ст. 1; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.3 ст.4; СП 4.13130.2013 п.5.6.4	Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.
11	Эксплуатационные испытания вертикальных пожарных лестниц выполнены не в соответствии ГОСТ Р 53254-2009	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.3 ст. 4, ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1, п.1.2, п.1.3	Саранское ГО ВДПО
Учебный корпус № 2			
12	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	Директор ГБПОУ РМ

	(автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дублирования сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны) не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности или специальных технических условий (отсутствует проектная документация).	ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.10 ст. 83; ч.1, ч.3, ч.4, ч.7 ст. 84; ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.61	«ССТ» Ведяйкин С.М.
13	Речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на втором этаж установлен на расстоянии менее 150 мм. (фактически на расстоянии 10 см).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5, ст. 84; ч.3 ст.4; СП 3.13130.2009 п.4.4; НПБ 104-03 п. 3.17	Директор ГБПОУ РМ «ССТ»
14	В кабинете № 56 пристроя к корпусу отсутствует автоматическая пожарная сигнализация за фальшпотолком, который выступает от перекрытия на расстоянии более 0,4 м.	Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1; ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.10 ст.83 СП 5.13130.2009 п. 13.3.9, п. 13.3.11, п.13.3.16; НПБ 88-2001 п. 12.21	Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.
15	Не осуществляется дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (находится не в рабочем состоянии)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.7, ст. 83 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п.61	Саранское ГО ВДПО
16	Эксплуатационные испытания маршевой пожарной лестницы выполнены не в соответствии ГОСТ Р 53254-2009 (по протоколу испытаний № 47-17 от 21 апреля 2017 г. лестница к дальнейшей эксплуатации пригодна)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.3 ст. 4, ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1, п.1.2, п.1.3	Саранское ГО ВДПО

17	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности:</p> <p>допускается эксплуатация маршевой пожарной лестницы с различной высотой проступи в пределах марша лестницы (фактически высота проступи 13 см., 10,5 см., 16,5 см.)</p> <p>Ширина проступи при спускании вниз оказывается менее 25 см.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ст.5</p> <p>СП 1 13130.2009 п.4.3.4, 4.4.2</p> <p>СНиП 21-01-97* п.6.28*, 6.30.*</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п.33</p>	ГБПОУ РМ «ССТ»
Корпус учебных мастерских			
18	<p>Не обеспечено наличие на дверях учебно-производственной слесарной мастерской, учебно-производственной мастерской отделки помещений сухим способом обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п.20</p>	<p>Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.</p>
19	<p>Не осуществляется дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (находится не в рабочем состоянии)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1, ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.7, ст. 83</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 п.61</p>	Саранское ГО ВДПО
Общие требования			
20	<p>Монтаж пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации осуществлен не на ребрах жесткости подвесного потолка (в тех помещениях, где есть подвесной потолок)</p>	<p>Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ ч.2 п.1 ст. 1; ч.4 ст.4; ч.1 п.1, п.2 ст.6; ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.10 ст.83</p> <p>раздел 13.3 СП 5.13130.2009</p>	<p>Директор ГБПОУ РМ «ССТ» Ведяйкин С.М.</p>

